



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: 0244-541071

Fax: 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web: www.ratsp.ro

RAPORT DE ACTIVITATE SAPTAMANAL

21.08.2009 –27.08.2009

I. ACTIVITĂȚI CURENTE

- Urmărirea derulării contractelor încheiate cu operatorii
- Urmărirea și controlul asupra:
 - modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și a regulamentelor serviciilor publice;
 - nivelului și calitatii serviciilor furnizate/prestate;
 - parametrilor serviciilor furnizate/prestate;
 - modului de exploatare și mentinere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice;
 - analizării propunerilor de ajustare a prețurilor pentru serviciile publice;
 - prestării servicii către asociații de proprietari privind defalcarea consumurilor de energie termică și a costurilor pentru încălzire.

II. PRINCIPALELE MASURI SI ACTIUNI INTREPRINSE IN PERIOADA RAPORTATA DE SERVICIILE/ BIROURILE/ COMPARTIMENTELE DIN CADRUL R.A.S.P. Ploiesti

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECTIA MEDIULUI
Biroul Salubritate

1. Monitorizarea derulării contractelor, precum si urmărirea funcționalității si a calității serviciilor

Verificarea activității de curățenie căi publice conform programului aprobat în doua schimburi, sch. I și sch. III.

Măturat manual

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 1.961.920 mp. s-a realizat o suprafață de 1.706.710 mp, cu un procent de 86%.

Măturat mecanizat

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 2.922.515 mp s-a realizat o suprafață de 2.754.720 mp, cu un procent de 94%.

Intretinere stradala

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 5.191.005 mp s-a realizat o suprafață de 4.564.810 mp, cu un procent de 88%.

Spalat si stropit carosabil

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 2.396.380 mp s-a realizat o suprafață de 1.333.750 mp, cu un procent de 55%.

Curatat rigole

In ziua de 26.08.2009, s-a executat operatiunea de curatat rigole, pe o suprafata de 300 ml.

Dezinsectie-Deratizare

Monitorizarea executarii operatiunii de dezinsectie pe zonele verzi in municipiul Ploiesti, de catre operatorul de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., efectuandu-se o suprafata de 340.816 mp.

Încărcat și transportat deșeuri la Rampa Boldești - Scăieni

Pentru salubritatea manuală și mecanizată a străzilor din Municipiul Ploiești, s-a încărcat o cantitate de 158,42 tone deșeuri (manual) și 300,76 tone deșeuri (mecanizat), care au fost transportate și depozitate la Rampa Boldești - Scăieni.

Verificarea de catre inspectorii Biroului Salubritate, la schimbul I, a activitatii de colectare a deseurilor de toate tipurile (mobilier, constructii, menajer, vegetale etc.), a operatorului de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., de langa platformele gospodaresti din Municipiul Ploiesti.

Verificarea de catre inspectorii Biroului Salubritate, la schimbul I, cum isi respecta operatorul de salubritate programul de colectat si transportat deseuri menajere si asimilabile acestora de la platformele gospodaresti din municipiul Ploiesti.

2. Relații cu publicul:

Sesizari scrise total 3 referitoare la: nesalubritatea strazii Traian de catre operatorul de salubritate, nerespectarea programului de colectare deseuri menajere de la platforma gospodareasca nr. 414 din cartierul I. Vacarescu, salubritatea necorespunzatoare a strazilor Metalurgistilor si Petrochimistilor.

S-au primit la Dispeceratul RASP un numar de 11 sesizari referitoare la: curatenie cai publice – 3, neridicarea deseuri menajere – 1, deseuri abandonate in locuri neamenajate - 6; diverse – 1, din care 9 rezolvate, 3 in curs de rezolvare.

3. Alte activități:

Introducerea datelor privind programul de salubritate si registratură în sistemul informatizat al Primăriei.

Centralizarea datelor din procesele verbale zilnica de receptionare a lucrarilor de salubritate, dezinsectie-deratizare, necesare pentru plata activitatii catre operatorul de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A.

Sanctionarea contraventionala a doamnei Nitu Ileana pentru abandonarea deseurilor din constructii langa platforma gospodareasca nr. 413, amplasata in spatele blocului 101 B2, str. Malu Rosu, nr. 85 A.

Actualizarea documentelor referitoare la Sistemul de Management Integrat.

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECTIA MEDIULUI
Biroul Protectia Mediului

- S-a continuat monitorizarea nivelului acustic urban pentru anul 2009 efectuat cu sonometrul din dotare, conform graficului realizat si aprobat(masuratori in parcul Sali Sporturilor Olimpia, in parcul Constantin Stere);
- S-a lucrat la studiul privind gestionarea zgomotului urban in contextul impactului datorat traficului rutier;
- S-a lucrat la analiza dosarelor operatorilor economici care solicita prin comisia tehnica de analiza din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, reglementarea activitatilor cu impact asupra mediului (SC Tiab SA, SC Relexim Cons, SC Pram: SC Nordic Stone, DG Construct, SC Rood Consulting, GDF SUEY Energy Romania, Ecoburn, Consilul Judetean);
- S-a participat la comisia de analiza tehnica a activitatilor cu impact asupra mediului, de la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova;
- S-a participat la sedinta Comitetului Special Constituit in vederea analizarii documentatiei de solicitare a Avizului de mediu pentru proiectul: PUZ: "Construire locuinta, anexe gospodaresti, bransamente utilitati" in municipiul Ploiesti, str. Moara Noua;
- S-a analizat si completat chestionarele primite de la Agentia pentru Priotectia Mediului Prahova, referitoare la ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor pentru anul 2008;
- S-au verificat in teren reclamatii privind disconfortul de mediu, de pe urmatoarele strazii: Marasesti nr. 214, Leonard Doroftei nr. 10, Ghe. Doja si Ghe. Grigore Cantacuzino;
- S-au formulat adrese de raspuns si adrese cu caracter de somatie referitoare la sesizarile primite atat telefonic cat si in scris de la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova;
- S-au intocmit proiectele de operatiuni pentru incasarea tarifelor referitoare la eliberarea notificarilor pentru transportul deseurilor pe teritoriul municipiului Ploiesti pentru SC Petidor Impex SRL si SC Echipa Horse SRL:
- Intocmire dosare pentru auditarea SMC, SMM si SSO;
- Participare la auditul intern al SMI in colaborare cu firma care a asigurat consultanta;
- Se lucreaza la centralizarea si analizarea buletinelor pentru informarea publicului cu referire la calitatea aerului in luna august 2009, receptionate de la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova; pe baza rezultatelor se intocmesc grafice pentru indicatorii monitorizati, in diferite puncte de masurare din municipiul Ploiesti;
- Acordarea consultanta, audiente cetatenilor privind informatia de mediu;
- S-a asigurat serviciul de permanenta la centrul municipal de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
- S-a analizat proiectul actiunilor dedicate saptamanii mobilitatii.
- S-a intocmit raportul saptamanal de activitate;
- S-au intocmit rapoartele zilnice de activitate si cele previzionate;
- S-a asigurat circuitul corespondentei scrise:
 - inregistrarea in registrul intrari-iesiri;
 - distribuirea si arhivarea corespondentei in cadrul biroului.

SERVICIUL INCALZIRE URBANA SI METROLOGIE

1. Monitorizarea derularii contractelor precum si urmarirea functionarii serviciului de alimentare cu energie termica

- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice si a centralelor termice modernizate prin Programul TECP THE-02 – aplicatia HONEYWELL, aflat in sediul R.A.S.P.:
 - 41 puncte termice si 2 centrale termice
- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice modernizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL prin aplicatia SCADA aflata in sediul R.A.S.P.:
 - 16 puncte termice
- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice modernizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL, prin aplicatia DANFOSS aflata in sediul R.A.S.P.:
 - 28 puncte termice
- Controlul calitatii serviciului public de incalzire urbana:
Parametrii medii saptamanali pe cele 3 aplicatii:
 - temperatura medie apa calda consum – 55,26°C
 - presiune medie apa calda de consum – 3,77bar

Temperatura pentru apa calda de consum se urmareste in functie de valorile prevazute in regulamentul de functionare a serviciului de alimentare cu energie termica si a indicatorilor de calitate realizati de operator;

Toate cele trei aplicatii au functionat normal fara intreruperi;

- Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti a asigurat furnizarea energiei termice pentru apa calda de consum respectand prevederile contractuale si la parametrii tehnologici prevazuti in regulament;
- Incadrarea in pretul de productie, transport si distributie a energiei termice din apa calda livrata de operator populatiei si agentilor economici;
- Urmarirea derularii contractului privind verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si apa calda aflate la bransamentele blocurilor:
 - verificarea existentei montajului contoarelor de energie termica si apa calda, calculatoarelor si termorezistentelor verificate metrologic si predate la SC DALKIA Termo Prahova S.R.L din comanda DCI 1476/16.06.2009, din zona Malu Rosu-2 buc, Democratiei – 4 buc, Republicii – 4 buc, zona Calea Bucuresti - 1 buc, zona Centru–1 buc, zona Nord–2 buc, zona 9 Mai – 2 buc;
 - intocmirea comenzii catre prestator pentru verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si apa calda, a calculatoarelor si termorezistentelor;
 - verificare devize de lucru cu piesele care se inlocuiesc pentru repararea aparatelor de lucru defecte;
 - predare-primire contoare de la firma prestatoare la operator;
 - verificarea facturilor emise de prestator aferente serviciilor de verificare metrologica/spalare si reparare contoare de apa calda si energie termica si verificarea metrologica /reparare calculatoare si termorezistente;
 - întocmire proiecte de operațiuni pentru plata serviciilor efectuate de prestator si facturarea la SC. Dalkia Termo Prahova a contravalorii serviciilor prestate, conform comenzilor.

2. Monitorizarea performantelor tehnice ale serviciului de alimentare cu energie termica

- Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa calda de consum de catre operator la bransamentul de separare a condominiului:
 - furnizarea apei calde de consum 24 ore din 24 ore la parametrii specificati in regulamentul serviciului;
- Urmarirea realizarii programului anual de investitii derulat de operator;
- Monitorizarea functionarii buclelor de masura pentru energia termica din apa calda de consum;

3. Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti

a asigurat furnizarea energiei termice pentru apa calda de consum la parametrii tehnologici

prevazuti in regulament, respectand prevederile contractului de delegare prin concesiune.

4. Relatii cu publicul

- sesizari si reclamatii repartizari costuri (telefonice)	0
- sesizari si reclamatii de la cetateni (scrise)	0
- nemulumiri in asociatii	0
- audiente acordate cetatenilor (repartizari costuri)	0
- audiente acordate cetatenilor	0
- informari si consiliere (inclusiv telefonice)	0
- sesizari dispecerat	0
- cereri inlocuire repartitoare	4

5. Alte activitati

- Calculul fisei activitatii zilnice si pe decade, pentru cele doua autoturisme PH-32-PMP, PH-33-PMP si pentru IFRON ZL-602:
 - eliberarea, normarea si inregistrarea foilor de parcurs
 - calculul consumului normat de combustibil;
 - calculul consumului efectiv de combustibil;
 - calcularea si inregistrarea restului de combustibil;
 - completarea centralizatoarelor foilor de parcurs;
- Pregatirea materialelor in vederea efectuarii de service repartitoare pentru sezonul 2009-2010:
 - Debavurare radiatoare aluminiu necesare montajului de repartitoare pe noile calorifere;
 - Separarea radiatoarelor RAL-P de cele RAL-C, recuperate din activitatea de service, pentru o posibila re folosire;
 - Inventarierea fluturasilor necesari citirii de repartitoare, in vederea aprovizionarii pentru sezonul urmator de incalzire;
 - Inventarierea ventilelor cu cap termostatic, pentru urmatorul sezon;
 - Inventarierea repartitoarelor rezultate in urma service-urilor, demontarea bateriilor bune, a carcaselor re folosibile, suruburi fixare, etc.
- Deplasare in teren pentru efectuare service repartitoare (demontare de pe caloriferul vechi, scalare, montaj nou, sigilare, intocmire raport service) – bloc 5E 9 Mai, A15 Nord, G4 Nord.
- Verificarea vizuala a functionarii si a intretinerii cladirilor pentru PT1, PT2, PT3, PT4, PT7, PT8, PT9, PT11, PT12, PT13, PT17 Centru, PT3, PT5 Sud, PT1, PT2 Calea Bucuresti, PT Locomotiva, PT UZUC, CT Bucov, CT 23 August, Modul bl. 50, PT15 Crang PT5, PT6, PT7, PT10, PT11 Malu Rosu
 - s-a constatat ca nu sunt probleme in functionarea punctelor termice, iar cladirile sunt intretinute;
- Urmarirea desfasurarii activitatii de revizie a punctelor termice, in vederea functionarii la parametri la inceperea sezonului de incalzire – izolari conducte, verificarea contorilor, a ventilelor, pompelor de alimentare si recirculatie, schimbatoare de caldura, etc., pentru PT-urile mentionate mai sus;
- Deplasare la bl. 47 str. Troienelor impreuna cu reprezentant Dalkia pentru discutii cu administratorul referitor la solicitarea acestuia pentru bransament separat.
- S-au analizat indicatorii de performanta ai serviciului, realizati de operator pe trim.II 2009, constatandu-se ca pe perioada aprilie-iunie 2009 s-a inregistrat un numar mai mic de sesizari din partea consumatorilor decat pe aceeasi perioada din 2008 atat privind calitatea serviciului, cat si reclamatii ce s-au dovedit a fi din vina operatorului si un numar mai mare de intreruperi programate mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, dar a scazut durata medie a intreruperilor accidentale.
- Participarea cu Dalkia la activitatea de citire indexuri contori:
 - Zona modernizata – PT1, PT2, PT3, PT4, PT8 Malu Rosu, PT2, PT5, PT7 Republicii;
 - Zona nemodernizata – PT1, PT2, PT8, PT12 23 August, PT22 Vest, PT4, PT6, PT8, PT11, PT12 Republicii;

- Urmărirea activității de implementare a Proiectului PRACTISE:
 - culegere/ prelucrare date privitoare la consumurile lunare de utilități pentru cele 10 institutii din patrimoniul local monitorizate:
- Derularea procedurii de înscriere în circulație a două vidanjere achiziționate de PMP.

ILUMINAT PUBLIC

1. Monitorizarea derularii contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927 / 16.01.2001, incheiat cu S.C.Luxten C.O. S.A.

S-au verificat in teren lucrarile de intretinere – mentinere executate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. in zonele: Cosmonautilor, Strada Fabricilor, Strada Scorusului, Strada Faget, Bd. Petrolului, Strada Astei si Strada Palanca.

S-au preluat reclamatii de la dispeceratul R.A.S.P. si de la cetateni, s-au transmis la S.C. Luxten Lighting Co.S.A. si s-a verificat rezolvarea acestora.

Din 14 reclamatii au fost rezolvate 14.

2. Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiesti

S-au efectuat in teren controale pentru verificarea aprinderii si functionarii iluminatului public in municipiul Ploiesti.

S-a controlat functionalitatea lucrarilor de reabilitare executate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. in zonele: Cartier 9 Mai, Cartier Mihai Eminescu, Cartier Traian 1+2, Cartier Bucov Postei 1+2, Cartier Andrei Muresanu 1, Cartier Ana Ipatescu, Cartier Carino, Cartier Democratiei, Cartier Marasesti, Cartier Transilvaniei, Cartier Vest1, Bd.Independentei, Bd.Republicii, Calea Bucuresti, Strada Malu Rosu, Strada Ghe.Doja si Strada Marasesti.

3. Verificarea aplicarii prevederilor regulamentelor serviciilor publice locale de catre operatori si utilizatori

S-au certificat lucrarile decontate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. si s-a verificat incadrarea valorilor in planul cheltuielilor aprobate.

4. Alte activitati

S-a verificat buna functionare a ceasurilor publice din municipiul Ploiesti si modul de respectare a contractelor de asistenta tehnica si servicii;

BIROUL APA CANAL

I. Urmărirea și centralizarea lucrărilor executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. (operatorul serviciului), conform programului de investiții din fondul de lucrări 2009:

Reabilitare rețea apă:

Str.Petrolului – finalizata;
Str.Azuga – finalizata;
Str.Pacureti – in lucru;
Str.Inotesti – in lucru (2 bransamente de reportat);
Str.Titeiului – finalizata;
Str.Livezilor – finalizata;
Str.Moreni – in lucru;
Bustenari – in lucru;
Inotesti – in lucru;
Baicoi – in lucru;

Extindere rețea de canalizare:

Str.Leonard Doroftei – in lucru.

Reabilitare rețea de canalizare:

Mc Donald's – Interex – predat amplasamentul.

II. Urmărirea desfășurării lucrărilor de intervenții efectuate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Verificare in teren privind respectarea termenelor de refacere dupa interventie:

B-dul Republicii bl.13 A2 – reparat canalizare – in lucru;
Str.Carpenului nr.1, 2,15 – avarie bransament – in lucru;
Str.Carpenului nr.6A – montat HI – in lucru;
Str.Carpenului / Pielari – montat tija vana – in lucru;
Str.Elena Doamna nr.77A, 76 - avarie bransament – nedemarata;
Str.Elena Doamna / Afinelor – avarie/inlocuit vana – finalizata;
Str.Elena Doamna / Logofat Tautu – avarie /conducta – nedemarata;
Str.Logofat Tautu nr.4 - avarie/ bransament – in lucru;
Str.Victoriei nr.2, 10, 14 - avarie/ bransament – nedemarata;
Str.Crangului nr.73 – bransament de apa facturabil – in lucru;
B-dul Independentei nr.23 - avarie/ bransament – nedemarata;
Str.Marasesti bl.1 – avarie/ bransament – in lucru;
Str.Marasesti bl.2 – avarie/ bransament – in lucru;
Str.Marasesti nr.193(biserica) – avarie /bransament – finalizata;
Str.Cuza Voda bl.C1A – avarie – in lucru;
Str.Petre Negulescu nr.15 – reparat conducta – finalizata;
Str.Cosmesti nr.32, 9, 16 – avarie / bransamente – finalizate;
Str.Ana Ipatescu nr.10 – avarie/ bransament – finalizata;

III. Urmărirea lucrărilor de investitii derulate de Primaria Municipiului Ploiesti:

- Modernizare str. Covurlui – in lucru (montat pavele parcare);
- Modernizare si racorduri de canalizare str. Carpenului – in lucru (asternere balast);
- Reconfigurare str.Aurel Vlaicu – in lucru (remedieri);
- Modernizare str.Cornatel – finalizata - nereceptionata;
- Modernizare B-dul Petrolului – in lucru (montare borduri carosabil);
- Extindere rețea de canalizare str.Lunca Prutului – in lucru (trasare, montat borduri);
- Modernizare sistem rutier str.Rafov – in lucru (antene canalizare, montat camin pompe);
- Extindere rețea de canalizare str.Orzari –finalizata - nereceptionata;
- Extindere rețea de canalizare str.Crangului tronson intre str.Dumbravei si str. Craitelor – in lucru – (nivelare platforma carosabil);
- Modernizare str.Buna Vestire – finalizata - nereceptionata;

- Refacere sistem rutier str.Bucegi – in lucru (asternere balast)
- Refacere sistem rutier str.Cezar Boliac – finalizata - nereceptionata;
- Modernizare str.Lanariei – in lucru (lucrari de nivelare si balastare).

IV. Elaborare materiale:

Către:

- **S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L.:** 6 adrese;
- **Primaria Municipiului Ploiesti:**
 - Directia Tehnic Investitii: 2 adrese;
 - Centrul de Informatii pentru Cetateni: 1 adrese;
 - Directia Evidenta si Valorificare Patrimoniu: 1 adresa;
- **Agentia de Protectia Mediului:** 1 adresa.
- **Administratia Nationala Apele Romane – S.G.A. Prahova:**1 adresa;

V. Rezolvarea problemelor sesizate de cetățeni:

a) **Reclamatii și cereri scrise:** -4 adrese;

b) **Soluționare și răspuns către cetățeni/agenți economici:** 3 adrese;

c) **Clarificarea solicitărilor și sesizărilor verbale ale cetățenilor:** **9** (4-solicitari bransament de apa; – 1 solicitare racord de canalizare; 4-solicitari informatii).

d) **Reclamații primite de la Dispeceratul Primăriei:** **3 rezolvate;**

e) **Corespondenta procesata in perioada 21.08.2009 – 28.08.2009:** **23 adrese (11 intrari si 12 iesiri).**

VI. Alte activități:

- Actualizarea si completarea documentatiei necesare mentinerii sistemului de management integrat – calitate – mediu SSO;
- Intocmirea documentelor de exploatare a Statiei de Epurare a municipiului Ploiesti (facturi, proiecte operatiuni, comanda lucrari, etc.);
- Verificarea si solutionarea sesizarilor preluate de la Dispeceratul Primariei si a celor primite de la cetateni pe site-ul oficial al Regiei Autonome de Servicii Publice, in legatura cu problemele ce privesc alimentarea cu apa si canalizare in municipiul Ploiesti;
- Intocmit raport zilnic de activitate al biroului Apa Canal;
- Deplasare in Statia de Epurare pentru ridicare analize intrare/iesire, procese verbale mentenanta lucrari, ore de functionare a pompelor de namol, variatie volume apa uzata si coordonare personal statie:
 - Verificare pe teren, impreuna cu reprezentantii ANP si PMP(compartiment Fond Locativ),la imobilele din str.Transilvaniei nr.66, Radu de la Afumati nr.63 si Amurgului nr.2 unde s-au solicitat racorduri de canalizare;
 - Verificare pe teren, impreuna cu reprezentantul ANP la imobilul din str.Kutuzov nr.8 – sesizare retea de canalizare infundata;
 - Participare / verificare de catre comisia de audit a procedurilor pentru managementul calitatii pe Statia de Epurare si a biroului Apa Canal;
 - Verificare si deplasare in Statia de Epurare cu comisia de consultanta audit;

BIROUL EPURARE APE UZATE

I. Activitati zilnice:

1. Curatarea permanenta de catre operatorii statiei de epurare a municipiului Ploiesti a greblelor si a gratarelor rare si dese de deseurile menajere antrenate de apele uzate;
2. Transportul manual al deseurilor colectate de la greblele mecanice de catre operatorii statiei de epurare la platforma betonata de depozitare intermediara;
3. Verificarea starii de functionare a utilajelor dinamice (pompe, poduri racloare, motoare de actionare grable, etc.) din dotarea statiei de epurare;
4. Verificarea sistemului de etansare al pompelor de namol si remedierea eventualelor defectiuni in ziua de joi a fiecarei saptamani;
5. Urmarirea deversarilor de ape uzate efectuate de agentii economici vidanjori in colectorul de la intrarea in statia de epurare si intocmirea evidentei cantitatii de apa deversata;
6. Verificarea starii de curatenie a stavilarului de pe canalul de bypass al statiei de epurare;
7. Verificarea depunerilor de namol pe paturile de uscare si stadiul de umplere a paturilor de namol umed;
8. Colaborare cu Laboratorul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pentru recoltarea probelor de apa uzata si apa epurata in scopul analizei si preluarea buletinelor de analiza;
9. Urmarirea depunerilor de deseuri solide si lichide rezultate din curatarea retelei de canalizare de catre personalul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L..

II. Activitati gospodaresti:

10. Curatarea si igenizarea pavilionului administrativ (vestiare, grupuri sanitare, holuri, atelier);
11. Spalarea echipamentelor de protectie.

III. Activitati de mentenanta:

12. Transportarea deseurilor rezultate de la curatarea greblelor mecanice de catre S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. in rampa ecologica Boldesti-Scaieni (vineri);
13. Verificare instalatie electrica la decantorul nr.4;
14. Decolmatare sistem drenaj si paturi de uscare namol;

IV. Alte activitati:

15. Intocmirea documentelor de plata pentru facturile care se vor primi de la prestatori lucrari (Apa Nova);

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI « MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI »

STADIUL DE EVOLUTIE A EXECUTIEI LUCRARILOR AFERENTE INVESTITIEI

1. STATIA DE EPURARE

- stadiul de evolutie a executiei lucrarilor poate fi urmarit permanent, prin imaginile afisate la fiecare 15 minute prin intermediul camerelor instalate de Constructor, accesand site-ul <http://ploiesti.beton-rohrbau-omnitech.com>

2. RETELE DE CANALIZARE

- Din totalul de 56 strazi (aproximativ 15 km de retea de canalizare)
 - **Lucrari finalizate pentru care este necesara convocarea comisiei de receptie a lucrarilor** (4,2 km)
str. Rubinelor, Ana Lugojana, Victoriei, Walter Maracineanu, Calugareni, Posada, Codrii Cosminului, Victoriei, Grigore Alexandrescu, Santierului, 13 Septembrie, Vasile Lucaciu.

- **Lucrari executate - receptionate partial**

Str. Cercului, Azuga (portiunea cuprinsa intre Bd. Petrolului si str. Inotesti), Pacureti (portiunea cuprinsa intre Bd. Petrolului si str. Inotesti), Cometului, str. Traian

➤ **in lucru** (conform raport saptamanal S.C.Tahal Romania S.A.):

- Azuga (intre str. Inotesti si str.Ghighiu) - colector principal – 55 ml;
- Pacureti (intre str. Inotesti si str. Vintileanca) - colector principal – 117 ml;
- Petru Poni – colector principal – 50 ml; 3 CV;
- Traian (tronson III) – racorduri la imobile – 5 buc;
- Bustenari (intre str. Inotesti si str. Vintileanca) - executie racorduri – 10 buc; guri de scurgere – 4 buc.
- Moreni – conducta de refulare – 40 ml;
- Scaieni (intre Moreni si Vintileanca) – racorduri -12 buc.; guri de scurgere – 10 buc.;
- Izvoare - colector principal – 100 ml; 2 CV; racorduri la imobile – 9 buc.;
- Cometului (prelungire) - guri de scurgere – 2 buc.;1 CV; executie racorduri – 3 buc.;

➤ **programate** (conform adresa C.F. Thymian Holding G.m.b.H.):

- str. Traian (tronson III) – executie colector principal 36ml;
- str. Petru Poni - executie colector principal 48 ml;1 CV;
- str. Izvoare - executie colector principal 60 ml;1 CV; racorduri la imobile – 15 buc.;
- str. Azuga – probe etanseitate;
- str. Pacureti - probe etanseitate;
- str. Inotesti – executie colector principal 48 ml;
- str. Bustenari – finalizare racorduri;
- str. Moreni – finalizare racorduri; conducta refulare – 150m;
- str. Scaieni - finalizat racorduri la imobile;

Observatii:

Nu exista panouri de identificare a lucrarilor, conform prevederilor contractuale; sunt semnalizari provizorii.

Lucrarile se vor executa conform programarii, daca conditiile meteorologice vor fi favorabile.

MONITORIZARE DISPECERAT

TOTAL		16	15	8	21	24	18	25	126
din care:									
Nr	Tipul sesizarii	21	22	23	24	25	26	27	
SALUBRITATE		5	0	1	4	1	0	1	12
1	Strazi murdare/nematurate			1	1				2
2	Gunoi in loc nemenajat	3			2	1		1	7
3	Gunoi neridicat	1							1
4	Cadavre animale								
5	Deszapezire								
6	Dezinsectii								
7	Lipsa pubele								
8	Diverse	1			1				2
APA CANAL		0	1	0	1	0	0	1	3
1	Lipsa apa rece								
2	Conducte sparte								
3	Lipsa capace canal								
4	Lucrari neterminate								
5	Note telefonice								
6	Probleme canalizare		1						1
7	Diverse				1			1	2
TERMOFICARE		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Lipsa apa calda/tempratura scazuta								
2	Lipsa incalzire								
3	Lipsa capac camin								
4	Note telefonice								
5	Diverse								
ILUMINAT PUBLIC		1	4	0	4	2	2	1	14
1	Bec ars, lampi lipsa	1			3	1	1	1	7
2	Fileaza lampi				1				1
3	Lipsa iluminat public		4			1	1		6
4	Program aprindere / stingere								
5	Diverse								
GAZE		0	0	0	0	0	1	0	1
1	Lipsa gaze / presiune saczuta								
2	Capace lipsa								
3	Lucrari necorespunzatoare								
4	Diverse						1		1
PROTECTIA MEDIULUI		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Probleme de mediu								
ELECTRICA		0	0	1	0	1	7	1	10

1	Lipsa alimentare cu energie electrica					6		6
2	Note telefonice			1		1	1	3
3	Diverse					1		1

RATP		0	0	0	0	0	0	0
1	Circulatie autobuze/tramvaie							
4	Diverse							

ADPP		0	0	0	2	1	0	3
1	Spatii verzi				2			1
2	Tehnic							
6	Ridicari auto							
7	Diverse					1		2

DIRECTIA TEHNICA PRIMARIE		0	1	0	0	0	0	0
1	Drumuri		1					1
2	Rețele edilitare							
3	Investitii							
4	Diverse							
DIRECTIA MOBIL. TREF. URB.		1	2	2	0	1	1	4
1	Semafoare		2	1		1	1	3
2	Indicat. Circul., Marcaje	1		1				1
3	Diverse							

1	ASOCIATII DE PROPRIETARI	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PROTECTIA ANIMALELOR		4	2	1	2	10	2	7
1	Animale libere periculoase	2		1	1	5	2	3
2	Cadavre animale	2	2		1	5		4

_	HALE SI PIETE	0	0	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PATRIMONIU		0	0	0	0	0	0	0
-------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PROBLEME SOCIALE		0	0	0	0	0	0	1
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

POSTA (PENSII)		0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SANATATE PUBLICA		0	0	0	0	0	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PROTECTIA CONSUMATORULUI		1	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TAXE SI IMPOZITE		0	0	0	0	0	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

URBANISM		0	0	0	0	0	0	0
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIVERSE		2	2	1	7	5	1	2	20
1	Multumiri, felicitari					1			1
2	TV cablu								
3	Diverse informatii				5	1			6
4	Ordine, Liniste	2	2	1	2	3	1	2	13
TOTAL RECLAMATII		14	12	6	20	21	14	21	108

EVENIMENTE DEOSEBITE									
Nr	Tip problema								TOTAL
POLITIE		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Furturi, jafuri, talharii								
2	Accidente rutiere								
3	Decedati								
4	Omoruri / tentative de omor								
5	Sinucideri / tentative de suicid								
6	Amenintari cu bomba								
7	Diverse								

JANDARMI		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Evenimente								

POLITIA COMUNITARA		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Control								
2	Liniste si ordine publica								
3	Evenimente								

POMPIERI		1	0	2	1	2	4	4	14
1	Incendii	1		2	1	2	3	1	10
2	Inundatii								
3	Descarcerari / deblocari						1	1	1
4	Diverse							2	2

SALVARE		1	3	0	0		0		4
1	Sinucideri / tentative de suicid								
2	Decedati								
3	Internati in stare grava (intox., otraviri)								
4	Accidente de munca								
5	Accidente rutiere	1	2			1			3
6	Diverse		1						1
TOTAL EVENIMENTE DEOSEBITE		2	3	2	1	3	4	4	18

DIRECTOR,
Ing. Razvan Lungu